



Usinabilidade

A aresta de corte



Temperaturas da zona de corte



Distribuição de calor

